

通学路対策箇所図（イメージ）



② (主) 丸子信州新線
歩道が無く危険



〈対策メニュー〉
歩道設置など

① 国道 143 号 村松～当郷
歩道が無く危険



〈対策メニュー〉
歩道設置など